

PL Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa piły ukośnej oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko skaleczenia: Ostrze ostre, zachowaj ostrożność podczas pracy. Nie dotykaj ostrza podczas pracy urządzenia.
2. Ochrona oczu: Zawsze noś okulary ochronne. Podczas cięcia mogą odpryskiwać drobne elementy, które zranią Twoje oczy.
3. Ochrona słuchu: Stosuj ochronniki słuchu. Piła generuje hałas, który może być szkodliwy dla Twojego słuchu.
4. Zabezpieczenie materiału: Upewnij się, że obrabiany materiał jest odpowiednio zabezpieczony. Niezabezpieczony materiał może się przesunąć i spowodować niebezpieczeństwo.
5. Prawidłowa postawa: Zachowaj stabilną postawę podczas pracy. Nie przeciążaj się, sięgając daleko lub pracując w niewygodnej pozycji.
6. Odpowiednie oświetlenie: Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu. Słabe oświetlenie może zwiększyć ryzyko wypadku.
7. Utrzymanie porządku: Utrzymuj czystość w miejscu pracy. Usuń wszelkie przeszkody, aby uniknąć potknięć i upadków.
8. Przechowywanie: Przechowuj piłę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
9. Konserwacja: Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia i ostrza. Uszkodzone elementy mogą być przyczyną niebezpiecznych sytuacji.
10. Wyłączenie z zasilania: Przed czyszczeniem lub wymianą ostrza, odłącz urządzenie od zasilania.
11. Naprawy: Powierzaj naprawy wykwalifikowanemu personelowi. Samodzielne naprawy mogą być niebezpieczne.
12. Odpowiednie ubranie: Nie używaj luźnych ubrań i biżuterii. Luźne elementy mogą wkręcić się w elementy urządzenia.
13. Przeciążenie: Nie przeciążaj piły. Pracuj z materiałami o odpowiedniej grubości i twardości.
14. Używaj odpowiednich akcesoriów. Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta.

En Safety information

List of safety warnings for mitre saws based on the requirements of Regulation (EU) 2023/988 on general product safety (GPSR):

1. Risk of injury: The blade is sharp, so exercise caution when operating the saw. Do not touch the blade while the saw is in operation.
2. Eye protection: Always wear safety glasses. Small pieces may fly off during cutting and injure your eyes.
3. Hearing protection: Use hearing protection. The saw generates noise that can be harmful to your hearing.
4. Securing the material: Make sure that the material being processed is properly secured. Unsecured material can shift and cause danger.
5. Correct posture: Maintain a stable posture while working. Do not overexert yourself by reaching far or working in an uncomfortable position.
6. Adequate lighting: Work in a well-lit area. Poor lighting can increase the risk of accidents.
7. Keeping things tidy: Keep your workplace clean. Remove any obstacles to avoid tripping and falling.
8. Storage: Store the saw out of the reach of children.
9. Maintenance: Regularly check the technical condition of the device and the blade. Damaged parts can cause dangerous situations.
10. Disconnecting from the power supply: Before cleaning or replacing the blade, disconnect the device from the power supply.
11. Repairs: Have repairs carried out by qualified personnel. DIY repairs can be dangerous.

12. Appropriate clothing: Do not wear loose clothing or jewellery. Loose items may become entangled in the machine.

13. Overloading: Do not overload the saw. Work with materials of appropriate thickness and hardness.

14. Use appropriate accessories. Only use accessories recommended by the manufacturer.

Cz Bezpečnostní informace

Seznam bezpečnostních varování týkajících se pokosové pily na základě požadavků nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR):

1. Riziko poranění: Čepel je ostrá, při práci buďte opatrní. Během provozu zařízení se nedotýkejte čepel.
2. Ochrana očí: Vždy noste ochranné brýle. Při řezání mohou odlétávat malé úlomky, které by mohly poranit vaše oči.
3. Ochrana sluchu: Používejte chrániče sluchu. Pila vydává hluk, který může poškodit váš sluch.
4. Zajištění materiálu: Ujistěte se, že zpracovávaný materiál je řádně zajištěn. Nezajištěný materiál se může posunout a způsobit nebezpečí.
5. Správný postoj: Při práci udržujte stabilní postoj. Nepřetěžujte se tím, že se natahujete daleko nebo pracujete v nepohodlné poloze.
6. Vhodné osvětlení: Pracujte na dobře osvětleném místě. Špatné osvětlení může zvýšit riziko úrazu.
7. Udržování pořádku: Udržujte čistotu na pracovišti. Odstraňte všechny překážky, abyste předešli zakopnutí a pádům.
8. Skladování: Skladujte pilu na místě, které není přístupné dětem.
9. Údržba: Pravidelně kontrolujte technický stav zařízení a čepel. Poškozené součásti mohou být příčinou nebezpečných situací.
10. Odpojení od napájení: Před čištěním nebo výměnou čepel odpojte zařízení od napájení.
11. Opravy: Opravy svěřujte kvalifikovanému personálu. Samostatné opravy mohou být nebezpečné.
12. Vhodné oblečení: Nepoužívejte volné oblečení a šperky. Volné části se mohou zachytit v součástech zařízení.

13. Přetížení: Nepřetěžujte pilu. Pracujte s materiály vhodné tloušťky a tvrdosti.

14. Používejte vhodné příslušenství. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.

SK Bezpečnostné informácie

Zoznam bezpečnostných upozornení týkajúcich sa pokosovej píly na základe požiadaviek nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR):

1. Riziko poranenia: Čepel je ostrá, pri práci buďte opatrní. Počas prevádzky zariadenia sa nedotýkajte čepele.
2. Ochrana očí: Vždy noste ochranné okuliare. Pri rezaní môžu odlietavať malé častice, ktoré môžu poraniť vaše oči.
3. Ochrana sluchu: Používajte chrániče sluchu. Píla generuje hluk, ktorý môže poškodiť váš sluch.
4. Zabezpečenie materiálu: Uistite sa, že spracovávaný materiál je riadne zaistený. Nezaistený materiál sa môže posunúť a spôsobiť nebezpečenstvo.
5. Správne držanie tela: Pri práci zachovávajte stabilnú polohu tela. Nezaťažujte sa tým, že sa natahujete alebo pracujete v nepohodlnej polohe.
6. Správne osvetlenie: Pracujte na dobre osvetlenom mieste. Slabé osvetlenie môže zvýšiť riziko úrazu.
7. Udržovanie poriadku: Udržujte čistotu na pracovisku. Odstráňte všetky prekážky, aby ste sa vyhli zakopnutiu a pádu.
8. Skladovanie: Pílu skladujte na mieste, ktoré nie je prístupné deťom.
9. Údržba: Pravidelne kontrolujte technický stav zariadenia a čepele. Poškodené časti môžu spôsobiť nebezpečné situácie.
10. Vypnutie napájania: Pred čistením alebo výmenou čepele odpojte zariadenie od napájania.
11. Opravy: Opravy zverte kvalifikovanému personálu. Samostatné opravy môžu byť nebezpečné.

12. Vhodné oblečenie: Nepoužívajte voľné oblečenie a šperky. Voľné predmety sa môžu zachytiť v častiach zariadenia.
13. Preťaženie: Nepreťažujte pílu. Pracujte s materiálmi s vhodnou hrúbkou a tvrdosťou.
14. Používajte vhodné príslušenstvo. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.

HU Biztonsági információk

A fűrészgép biztonságával kapcsolatos figyelmeztetések listája, az általános termékbiztonságról szóló (EU) 2023/988 rendelet (GPSR) követelményei alapján:

1. Vágási sérülés veszélye: A penge éles, ezért munkavégzés közben legyen óvatos. A készülék működése közben ne érintse meg a pengét.
2. Szemvédelem: Mindig viseljen védőszemüveget. Vágás közben apró darabok repülhetnek ki, amelyek megsérthetik a szemét.
3. Hallásvédelem: Használjon hallásvédőt. A fűrész zajt generál, amely káros lehet a hallására.
4. Anyag rögzítése: Győződjön meg arról, hogy a megmunkált anyag megfelelően rögzítve van. A rögzítetlen anyag elmozdulhat és veszélyt okozhat.
5. Helyes testtartás: Munka közben tartson stabil testtartást. Ne terhelje túl magát azzal, hogy messzire nyúl vagy kényelmetlen testhelyzetben dolgozik.
6. Megfelelő világítás: Dolgozzon jól megvilágított helyen. A gyenge világítás növelheti a balesetek kockázatát.
7. Rendtartás: Tartsa tisztán a munkahelyét. Távolítsa el minden akadályt, hogy elkerülje a botlásokat és az eséseket.
8. Tárolás: A fűrészgépet gyermekektől elzárt helyen tárolja.
9. Karbantartás: Rendszeresen ellenőrizze a készülék és a fűrészlap műszaki állapotát. A sérült alkatrészek veszélyes helyzeteket okozhatnak.
10. Kikapcsolás: A fűrészlap tisztítása vagy cseréje előtt válassza le a készüléket az áramellátásról.
11. Javítás: A javítást bízza szakemberre. Az önálló javítás veszélyes lehet.

12. Megfelelő ruházat: Ne viseljen laza ruházatot és ékszereket. A laza elemek beakadhatnak a készülék alkatrészeibe.

13. Túlterhelés: Ne terhelje túl a fűrészket. Csak megfelelő vastagságú és keménységű anyagokkal dolgozzon.

14. Használjon megfelelő kiegészítőket. Csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket használja.